


RANGERZ
QUALITY TOOLS
125MM AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
RS-6009B RS-6009Y



NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

Překlad originálního návodu

je nutné přečíst tento návod. Po přečtení návod uschovejte.

DOVOZCE: BULLTEK INTERNATIONAL Sp. z o.o

ul. Jana Ostroroga 27/29 01-163 Warszawa

VYROBENO V P.R.C

www.bulltekinternational.eu

ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRO ÚHLOVOU BRUSKU

0. Vždy noste ochranné brýle a připevněte je k použití během zpracování. Je nutné používat také další ochranné prostředky, jako jsou ochranná maska, přilba, rukavice a zástěra.
1. Udržujte ochranný kryt v pevné poloze.
2. Lze používat pouze vlastní brusný kotouč, jehož maximální pracovní rychlost není nižší než maximální rychlost uvedená na štítcích na označených nástrojích. Během používání nástrojů označených štítky lze používat pouze kotouče z toho důvodu. Není dovoleno používat brusné kotouče s maximální otáčkovou rychlostí nižší než 80 m/s, upevněné skleněnými vlákny.
3. Před broušením zkontrolujte důkladně, zda nemá kotouč trhliny nebo poškození, a pokud se vyskytnou praskliny nebo poškození, ihned vyměňte za nový kotouč.
4. Postupujte podle pokynů obsažených v návodu, aby bylo správně nainstalováno a použito kolo.
5. Před zahájením jakékoli regulace, výměny příslušenství nebo uskladnění nástroje odpojte akumulátor od nástroje a nastavte spínač do zablokované polohy nebo vypnuté polohy, abyste snížili riziko náhodného spuštění nástroje.
6. Uchovávejte nepoužívané nástroje mimo dosah dětí a dalších neproškolených osob. Nástroje jsou nebezpečné v ruce neproškolených uživatelů.
7. Pokud akumulátor není používán, uchovávejte ho odděleně od jiných kovových předmětů, jako jsou: sponky, klíče, mince, hřebíky nebo šroubky, nebo jiné malé kovové předměty, které by ho mohly propojit z jedné svorky na druhou. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit jiskry, popáleniny nebo požár.
8. Opatrně pečujte o nástroje. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované nástroje s ostrými řeznými hranami jsou méně náchylné k zaseknutí a snáze se ovládají.
9. Zkontrolujte, zda nedochází k nesouososti nebo zasekávání pohyblivých částí, poškození dílů a všech dalších podmínek, které mohou ovlivnit provoz nástroje. Pokud je nástroj poškozen, před použitím ho nechte opravit. Mnoho úrazů je způsobeno špatně udržovanými nástroji. Předějte nástroj do servisu.
10. Používejte pouze příslušenství, která jsou doporučena pro daný nástroj, protože příslušenství vhodné pro jeden nástroj může představovat riziko poranění při použití s jiným nástrojem.
11. Servis nástroje musí být prováděn pouze kvalifikovaným personálem. Servis nebo opravy prováděné nekvalifikovaným personálem mohou způsobit riziko úrazu.

12. Při servisu nástroje je nutné používat pouze identické náhradní díly. Postupujte podle pokynů v návodu. Používání neautorizovaných dílů nebo nedodržování pokynů v části servis návodu může způsobit riziko úrazu.

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY (PRO VŠECHNY ČINNOSTI)

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VEŠKERÉ AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si a pochopte všechny pokyny. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné poranění těla.

13. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře osvětlený. Přeplněné a tmavé prostory jsou příčinou nehod.

14. Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení par.

15. Udržujte přihlížející osoby, děti a návštěvníky mimo dosah při obsluze elektrického nářadí. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

16. Nabíjejte baterie pouze integrovanými nebo oddělenými akumulátory, které je nutné nabíjet pouze pomocí určené nabíječky akumulátoru, která může být vhodná pro daný typ akumulátoru. Nabíječka, která může být vhodná pro jeden typ akumulátoru, může při použití s jiným akumulátorem způsobit nebezpečí požáru.

17. Používejte elektrické nářadí napájené bateriemi pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných baterií může způsobit nebezpečí požáru.

18. Zachovávejte ostražitost, sledujte, co děláte, a při obsluze elektrického nářadí postupujte rozumně. Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při obsluze nářadí může způsobit vážné poranění.

19. Oblékejte se vhodně. Nenoste volný oděv ani šperky. Nevázejte dlouhé vlasy. Držte vlasy, oblečení a rukavice mimo pohybující se části. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.

20. Vyhněte se náhodnému spuštění. Ujistěte se, že přepínač je v poloze vypnuto nebo uzamčen před vložením baterie. Přenášení nářadí s prstem na spínači může způsobit úraz.

21. Před nastavením nářadí vyjměte nastavovací klíče nebo klíče. Klíč ponechaný v rotující části nářadí může způsobit poranění těla.
22. Nepřetahujte se. Po celou dobu udržujte správný postoj a rovnováhu. Správný postoj a rovnováha umožňují lepší kontrolu nad nářadím v neočekávaných situacích.
23. Používejte ochranné vybavení. Noste ochranné brýle, protiskluzovou obuv, přilbu, sluchátka, ochranné pomůcky, které musí být používány za příslušných podmínek.
24. Používejte svorky nebo jiný praktický způsob, aby bylo zajištěno a podepřeno místo práce na stabilní platformě. Přidržování práce rukou nebo o tělo je nestabilní a může vést ke ztrátě kontroly.
25. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Používejte správné nářadí pro vaši konkrétní aplikaci. Správné nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji v oblasti, pro kterou bylo navrženo.
26. Nepoužívejte nářadí, pokud přepínač nářadí jej nezapíná nebo nevypíná. Nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.

S brusným kotoučem je třeba zacházet opatrně a obezřetně.

6. Nepoužívejte redukční pouzdra s proměnným průměrem ani IOINT pro opětovnou montáž brusného kotouče s velkým průměrem.

7. Používejte pouze speciální přírubu pro nářadí.

8. Nepoškozujte vřeteno, přírubu, zejména montážní plochu nebo pojistnou matici. V opačném případě dojde k poškození samotného kotouče.

9. V případě nářadí, které využívá brusné kotouče se závitovými otvory, ujistěte se, že zrno brusného kotouče je dostatečně dlouhé, aby bylo možné jej vložit do vřetena.

10. Spustte nářadí zkušebně po dobu nejméně 30 sekund na bezpečném místě při nejvyšší volnoběžné rychlosti před použitím nářadí pro skutečnou práci s obráběným předmětem. Pokud nářadí vibruje nebo se kýve z důvodu špatné montáže nebo nevyváženého excentricity brusného kotouče, operace se okamžitě zastaví. Použijte kontrolní nástroje k identifikaci příčin výše uvedených jevů.

11. Zkontrolujte, zda je obráběný předmět upevněn.

12. Pevně držte nářadí.

13. Ruce se nepřibližují k rotujícím částem.

14. Před zavřením spínače se ujistěte, že se brusný kotouč a obráběný předmět vzájemně nedotýkají.

15. K broušení použijte požadovaný povrch brusného kotouče.

16. Nepoužívejte brusný kotouč pro boční broušení a přidávání.
 17. Měli bychom věnovat pozornost jiskrám. Provozní nářadí by mělo vytvářet jiskry směrem od vás a ostatních osob nebo hořlavých předmětů.
 18. Vezměte na vědomí, že brusný kotouč se bude nadále otáčet po vypnutí nářadí.
 19. Nedotýkejte se obráběného předmětu bezprostředně po broušení.
 20. Obráběný předmět může způsobit popáleniny a popálit kůži.
 21. Nepoužívejte nářadí pro obrábění materiálů obsahujících azbest. Nepoužívejte vodu ani nemelte.
 22. Při použití řezného kotouče vždy používejte prostředek pro sběr prachu v souladu s předpisy platnými v dané zemi.
 23. Řezný kotouč nesmí být vystaven bočnímu tlaku.
 24. Nepoužívejte miskovitý kotouč stroje při použití tohoto stroje k leštění. Takové brusné kotouče nejsou vhodné pro tento leštící stroj. Nucené použití může způsobit vážná zranění těla.
- S brusným kotoučem je nutno zacházet opatrně a pečlivě.
27. Nepoužívejte redukční pouzdro s proměnným průměrem ani spoj k přestavbě brusného kotouče na větší průměr.
 28. Používejte pouze speciální přírubu určenou pro daný nástroj.
 29. Nepoškozujte vřeteno, přírubu, zejména montážní plochu ani zajišťovací matici. V opačném případě dojde k poškození samotného kotouče.
 30. U nástrojů používajících brusné kotouče se závitovým otvorem se ujistěte, že závit brusného kotouče je dostatečně dlouhý pro zašroubování do vřetena.
 31. Před použitím nástroje pro skutečné opracování obrobku proveďte zkušební chod nástroje po dobu nejméně 30 sekund na bezpečném místě při nejvyšší volnoběžné rychlosti. Pokud nástroj vibruje nebo se kolísá z důvodu špatné montáže nebo nevyvážené excentricity brusného kotouče, okamžitě přerušete provoz. Zkontrolujte nástroj a zjistěte příčiny výše uvedených jevů.
 32. Zkontrolujte, zda je obrobek pevně upnut.
 33. Pevně držte nástroj v rukou.
 34. Nepřibližujte ruce k rotujícím částem.
 35. Před zapnutím spínače se ujistěte, že brusný kotouč není v kontaktu s obrobkem.
 36. Ke broušení používejte požadovanou plochu brusného kotouče.

37. Nepoužívejte brusný kotouč k bočnímu broušení ani jiným vedlejším operacím.
38. Věnujte pozornost jiskrám. Při práci s nástrojem směřujte jiskry od sebe, od ostatních osob a od hořlavých předmětů.
39. Berte na vědomí, že brusný kotouč bude pokračovat v otáčení i po vypnutí nástroje.
40. Ihned po broušení se nedotýkejte obrobku.
41. Obrobek může být rozpálený a způsobit popáleniny pokožky.
42. Nepoužívejte nástroj ke zpracování materiálů obsahujících azbest. Nepoužívejte vodu ani jiné kapaliny při broušení.
43. Při používání řezného kotouče vždy používejte odsávání prachu v souladu s předpisy dané země.
44. Řezný kotouč nesmí být vystaven bočnímu tlaku.
45. Při používání této leštičky nepoužívejte miskovitý brusný kotouč. Takové brusné kotouče nejsou pro tuto leštičku vhodné. Nucené použití může způsobit vážné zranění.